

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02447	車名 エルフ	形状 中温冷凍車 ワイドロング 高床		
初年度 令和元年10月	型式 2RG-NPR88AN	車体番号 NPR88-7002703		
乗員 3人	走行距離 174,741 km	最大積載量 2,950 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2019/10 東プレ XV32H0C-U エバハウス -5°C設定 2019/10 東プレ リア3枚観音扉 カーテン仕切り有				

シフト スムーサー	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ, ハロゲンライト, DPD, LDWS, IESC, プリクラッシュブレーキ (PCB)
--

外寸(長さ) 6,540 mm	外寸(幅) 2,080 mm	外寸(高さ) 2,990 mm
内寸(長さ) 4,450 mm	内寸(幅) 1,960 mm	内寸(高さ) 1,910 mm

タイヤ状態(分山)	2	2		
	8	8	8	8
	スベア	10		
フロント 205/80R17.5	リア 〃			

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 オイルパンオイル漏れ	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷箱内パネル傷、凹み ・アンダーミラー欠

