

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02532	車名 レンジャー	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成29年08月	型式 SDG-FC9JKAP	車体番号 FC9JKA-23300		
乗員 3人	走行距離 90,476 km	最大積載量 2,700 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2017/6 ユニック URG344 フックイン ラジコン 3方開 ロープホール3対				

シフト AT	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト, スペアキー,DPR
------------------------------------


外寸(長さ) 8,160 mm	外寸(幅) 2,250 mm	外寸(高さ) 2,980 mm
内寸(長さ) 5,410 mm	内寸(幅) 2,140 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)																
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	8	8	8	8	スペア	8		
8	8															
8	8	8	8													
8	8	8	8													
スペア	8															

フロント 225/90R17.5	リア 〃
---------------------	---------

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	<b>車輛状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アオリ内板割れ穴</li> <li>・床板補修跡</li> <li>・燃料タンク凹み</li> <li>・Rフェンダー割れ</li> </ul>
--------------	--

