

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02510	車名 ギガ	形状 アルミブロック 4軸低床 リアエアサス		
初年度 平成25年12月	型式 QKG-CYJ77A	車体番号 CYJ77A-7008053		
乗員 2人	走行距離 654,068 km	最大積載量 14,500 kg	排気量 9,830 cc	車検期限 抹消
上物 造りボデー(メーカー不明) 3方開 丸かんフック13対 鳥居編アルミ 丸棒、根太、蝶番鉄				

シフト F7	原動機 6UZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	ETC1.0,リターダ, キセノンライト, エアサスコントローラー,DPD, HSA ,デフロック (メッキ)グリル、コーナー、一部ミラー
-------	--

外寸(長さ) 11,970 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,230 mm
内寸(長さ) 9,600 mm	内寸(幅) 2,410 mm	内寸(高さ) 800 リアアオリ700 mm

タイヤ状態(分山)			
	5	5	
	要交換	要交換	
2	2	2	2
要交換	要交換	2	2
スベア	2		
フロント 265/70R19.5	リア 〃		

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 オイルパン、噴射ポンプ廻りオイルしみ	ミッション、デフ状態 4速ギア鳴り (ユーザー様のみ修理対応致します。その際は別途修理費用がかかります。)
------------------------------	--

フレーム状態 良好	車輛状態 ・所々蝶番ボルトなし ・床補修跡 ・エアー漏れ ・リアフェンダー凹み ・キーレス不良 ・左ヘッドライトレンズ曇り、不灯
--------------	--

