

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02469	車名 レンジャー	形状 アルミウイング ベッドレス		
初年度 平成26年03月	型式 TKG-FC9JKAP	車体番号 FC9JKA-14095		
乗員 2人	走行距離 312,994 km	最大積載量 3,150 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2013/11 トランテックス リア観音扉 ラッシング1段 引出しフック5対				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,アイドリングストップ ,DPR, VSC


外寸(長さ) 8,380 mm	外寸(幅) 2,310 mm	外寸(高さ) 3,430 mm
内寸(長さ) 6,260 mm	内寸(幅) 2,220 mm	内寸(高さ) 2300mm リア門2200 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	10	10			10	10	10	10	スベア	10		
10	10											
10	10	10	10									
スベア	10											

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り

フロント 225/80 R 17.5	リア 〃
-----------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・荷箱内パネル傷、凹み ・アオリ内一部切れ穴 ・荷箱ルーフパネル凹み中、一部テープ補修 ・電格ミラー作動不良
--------------	---

