

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 管理No G-02587 | 車名 エルフ | 形状 ローダーダンプ カスタム | | |
| 初年度 平成31年03月 | 型式 TPG-NKR85AN | 車体番号 NKR85-7079296 | | |
| 乗員 3人 | 走行距離 140,793 km | 最大積載量 2,900 kg | 排気量 2,990 cc | 車検期限 令和7年04月07日 |
| 上物 2019/2 花見台 3方開 床二重張り | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト F6 | 原動機 4JJ1 | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 150-ps |
| 車体色 白 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |
| ABS 有 | 電動ミラー 左右 | | | |

| | |
|-------|---|
| その他装備 | バックカメラ, キーレス, ハロゲンライト, ASR, ナビ, HSA, ドラレコ (メッキ)左右ミラーカバー, ステア, コーナーパネル, グリル, バンパー |
|-------|---|


| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ) 4,690 mm | 外寸(幅) 1,690 mm | 外寸(高さ) 1,970 mm |
| 内寸(長さ) 3,050 mm | 内寸(幅) 1,600 mm | 内寸(高さ) 360 mm |

| | | | |
|-----------|----|---|---|
| タイヤ状態(分山) | | | |
| | 5 | 5 | |
| | | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | | |
| スベア | 10 | | |

| | |
|-------|----|
| キャブ内部 | |
| 汚れ | 中 |
| シート破れ | 有り |

| | |
|-------------------|----------|
| フロント 205/75R16 | リア // |
|-------------------|----------|

| |
|-----------------|
| フロントガラス 飛び石有 |
|-----------------|



| | |
|-----|------|
| 修復歴 | 修復箇所 |
| 無し | |

| | |
|------------------------------|------------------|
| エンジン状態 インタークーラーセンサー部オイル滲み | ミッション、デフ状態 良好 |
|------------------------------|------------------|

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| フレーム状態 良好 | 車輛状態 ・ ボディー各所傷凹み ・ プロテクター曲り |
|--------------|-----------------------------------|

