

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02460	車名 レンジャー	形状 フックロール 増トン ベッド付		
初年度 平成30年02月	型式 2PG-FE2ABA	車体番号 FE2AB-100296		
乗員 2人	走行距離 339,811 km	最大積載量 7,900 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 令和6年12月26日
上物 2017/2 極東開発 JM04-55-A ツインホイス トラジコン キャブバックステップ リアフェンダー、サイドバンパーステア、テールランプ取付ステーステンレス				

シフト F7	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 260-ps
車体色 黒	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	ETC1.0,バックカメラ,アルミホイール,キーレス,LEDヘッドライト,スペアキー,運転席シートヒーター DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, ブリクラッシュセーフティ (PCS)
-------	---


外寸(長さ) 6,130 mm	外寸(幅) 2,290 mm	外寸(高さ) 2,470 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロント 265/70R19.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態

