

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02450	車名 キャンター	形状 強化ダンプ 全低床		
初年度 令和元年10月	型式 TPG-FBA30	車体番号 FBA30-571890		
乗員 3人	走行距離 52,355 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2019/5 新明和 DR2-0110SY 3方開 スロープハンガー ロックピン				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,キーレス,ハロゲンライト,DPF


外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,990 mm
内寸(長さ) 3,050 mm	内寸(幅) 1,600 mm	内寸(高さ) 320 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2	2									5	5	5	5							スベア	5		
	2	2																							
	5	5	5	5																					
	スベア	5																							

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 185/85R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・左キャブステップ凹み ・キャブバックパネル傷、凹み ・床波 ・看板跡 ・リアフェンダー凹み ・ボディー各所傷凹み

