

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02483	車名 レンジャー	形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック ワイド エアサス 増トン		
初年度 平成28年08月	型式 QKG-FE7JMAG	車体番号 FE7JMA-11426		
乗員 2人	走行距離 254,826 km	最大積載量 7,400 kg	排気量 6,400 cc	車検期限 令和7年08月20日
上物 2016/7 タダノ ZE364HR フックイン ラジコン 3方開 丸かんフック6対 スターションホール1つ 鳥居縞アルミ サイドバンパーステンレス				

シフト F6	原動機 J07E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			




その他装備	ETC1.0,キセノンライト,DPR, ESスタート (メッキ)Fバンパー、コーナー、ミラー
-------	---

外寸(長さ) 9,820 mm	外寸(幅) 2,460 mm	外寸(高さ) 2,950 mm
内寸(長さ) 6,000 mm	内寸(幅) 2,370 mm	内寸(高さ) 500 mm

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
8	8	8	8
スベア	10		
フロント 265/70R19.5	リア //		

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有

 	
 	
ピラーアウター修正、板金	
修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・床割れ穴 ・右アウトリガーレバー固着 ・クレーン操作パネル割れ穴 ・リアフェンダー錆穴 ・ボディー各所傷凹み ・キャブオールペン済