

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02407	車名 フォワード	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成27年12月	型式 TKG-FRR90S1	車体番号 FRR90-7084910		
乗員 3人	走行距離 37,031 km	最大積載量 2,650 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2015/11 タダノ ZE304HRES フックイン ラジコン11/19カ(検済) 3方開 ロープ穴4対				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト


外寸(長さ) 8,180 mm	外寸(幅) 2,250 mm	外寸(高さ) 3,040 mm
内寸(長さ) 5,400 mm	内寸(幅) 2,170 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8									2	2	2	2							スベア	10		
	8	8																							
	2	2	2	2																					
	スベア	10																							

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロント 225/90R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 インタークーラーオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
-------------------------	------------------

フレーム状態 内側錆、P塗り	車輛状態 ・フックワイヤーキンク有 ・ボディ各所傷凹み ・横根太新品交換済み ・床アピトン張替え済
-------------------	---

