

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02498	車名 フォワード	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成29年08月	型式 TKG-FRR90S1	車体番号 FRR90-7113653		
乗員 3人	走行距離 99,748 km	最大積載量 2,700 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2017/7 ユニック URG344 フックイン ラジコン 3方開 ロープホール3対 精工ラック				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 無し	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 キーレス, ハロゲンライト, スペアキー, DPD


外寸(長さ) 8,170 mm	外寸(幅) 2,260 mm	外寸(高さ) 3,050 mm
内寸(長さ) 5,400 mm	内寸(幅) 2,160 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	5									10	10	10	10							スペア	10		
	5	5																							
	10	10	10	10																					
	スペア	10																							

フロント 225/90R17.5	リア
---------------------	----

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 フレーム所々錆小 内側錆	車輛状態 ・鳥居中央部凹み ・床一部補修跡 ・アウトリガーフロート錆 ・キーレス不良
---------------------------	--

