

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02316	車名 レンジャー	形状 2.9t吊4段クレーン ワイド 増トン		
初年度 平成28年11月	型式 QKG-FJ7JCAA	車体番号 FJ7JKA-10563		
乗員 2人	走行距離 535,138 km	最大積載量 7,200 kg	排気量 6,400 cc	車検期限 抹消
上物 2016/10 タダノ ZE364HR フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 3方開 丸かんフック4対 ロープホール6対 上物フロアー1部鉄				

シフト F6	原動機 J07E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 シルバー	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC2.0,バックカメラ,アイドリングストップ,キセノンライト,DPR,ESスタート
--

外寸(長さ) 8,180 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,050 mm
内寸(長さ) 5,460 mm	内寸(幅) 2,370 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	5	8	8	スベア	8		
8	8											
8	5	8	8									
スベア	8											
フロント 265/70R19.5	リア 〃											

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 オイルパンオイル、インタークーラーパイプ滲み	ミッション、デフ状態 MTオイル漏れ
----------------------------------	-----------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・アオリ内張り割れ ・ツールBOX錆穴 ・サイドマーカー1部不灯 ・左フォグ不灯 ・ボディー各所傷凹み ・プロアーマーター音 ・AC冷え弱い ・アンテナ折れ
--------------	---

