

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02444	車名 レンジャー	形状 強化ダンプ		
初年度 平成26年09月	型式 TKG-FC9JCAP	車体番号 FC9JCA-19141		
乗員 3人	走行距離 52,578 km	最大積載量 3,500 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2014/7 新明和 DR4-17SY 電動コボレーン ロックピン				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト, スペアキー,DPR
------------------------------------


外寸(長さ) 5,450 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 2,450 mm
内寸(長さ) 3,400 mm	内寸(幅) 2,060 mm	内寸(高さ) 320 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8									8	8	8	8							スベア	10		
	8	8																							
	8	8	8	8																					
	スベア	10																							

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロント 225/80R17.5	リア
---------------------	----

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	<b>車輛状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・床波、横根太曲り</li> <li>・コボレーンシート破れ</li> <li>・コボレーン枠溶接補修</li> <li>・右フォグランプ不灯、レンズ曇り</li> <li>・リアフェンダー凹み</li> <li>・ボディー各所傷凹み</li> </ul>
--------------	---

