

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02583	車名 エルフ	形状 冷蔵冷凍車 標準ロング 高床 パワーゲート		
初年度 平成27年09月	型式 TPG-NMR85N	車体番号 NMR85-7029708		
乗員 3人	走行距離 118,189 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2015/9 東プレ XV32HOC-P エバハウス -5°C設定 2015/9 東プレ 左スライドドア リア観音扉 床ステンレス 断熱50mm 2017/9 新明和 格納ゲート 1t				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト, ASR,DPD, HSA


外寸(長さ) 5,610 mm	外寸(幅) 1,910 mm	外寸(高さ) 2,960 mm
内寸(長さ) 3,730 mm	内寸(幅) 1,760 mm	内寸(高さ) 1,900 mm

タイヤ状態(分山)	8	8		
	10	10	10	10
	スベア	10		

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロント 195/85R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 左右リアフレーム凹み リアガセット凹み	車輛状態 ・右リア支柱凹み ・左縦根太傾き ・室内P/Gリモコン不良 ・PG作動油漏れ、ホース廻り漏れ ・左リアフェンダー割れ ・スタート 5°C→1h -6°C

