

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02479	車名 デュトロ	形状 ローダーダンプ ワイドセミロング 高床		
初年度 平成25年10月	型式 TKG-XZU700X	車体番号 XZU700-0002405		
乗員 3人	走行距離 67,961 km	最大積載量 3,750 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2013/10 花見台 3方開 ロックピン				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 180-ps
車体色 紺	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 アイドリングストップ, ハロゲンライト, DPR


外寸(長さ) 5,170 mm	外寸(幅) 2,090 mm	外寸(高さ) 2,250 mm
内寸(長さ) 3,300 mm	内寸(幅) 2,000 mm	内寸(高さ) 350 mm

タイヤ状態(分山)																
<table style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">スベア</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">10</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8					スベア		10	
8	8															
8	8	8	8													
スベア		10														

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 錆小	車輛状態 ・コボレーンシート破れ ・AC冷え弱い ・ボディー各所傷凹み

