

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02513	車名 エルフ	形状 アルミバン ワイドロング 高床		
初年度 令和元年08月	型式 2RG-NPR88YN	車体番号 NPR88Y-7002839		
乗員 3人	走行距離 168,047 km	最大積載量 4,350 kg	排気量 2,990 cc	車検期限
上物 2019/7 キタムラ 左スライドドア リア観音扉 ラッシング2段				

シフト F6	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ,アイドリングストップ,ハロゲンライト,ASR,ナビ,DPD,HSA
--

外寸(長さ) 6,520 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 3,230 mm
内寸(長さ) 4,490 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 2,170 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	10	10			10	10	10	10					スベア	10		
10	10																
10	10	10	10														
スベア	10																
フロント 225/80R17.5	リア 〃																

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・荷箱内パネル傷 ・箱看板跡

