

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02553	車名 レンジャー	形状 ダンプ		
初年度 平成27年10月	型式 TKG-FC9JCAP	車体番号 FC9JCA-23157		
乗員 3人	走行距離 21,411 km	最大積載量 3,600 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2015/5 極東開発 DD04-35 電動コボレーン				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ハロゲンライト


外寸(長さ) 5,410 mm	外寸(幅) 2,210 mm	外寸(高さ) 2,480 mm
内寸(長さ) 3,400 mm	内寸(幅) 2,060 mm	内寸(高さ) 340 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8									8	8	5	5							スベア	8		
	8	8																							
	8	8	5	5																					
	スベア	8																							

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロント 225/80R17.5	リア
---------------------	----

フロントガラス 良好



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 Fフレーム錆 リアNO1クロスメンバー歪み	車輛状態 ・床波、横根太曲がり ・電格ミラー不良 ・ボディー各所傷凹み
------------------------------------	--

