

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02389	車名 ファイター	形状 アルミウイング ベッド付 ワイド		
初年度 令和3年09月	型式 2KG-FK62F	車体番号 FK62F-607102		
乗員 2人	走行距離 1,128 km	最大積載量 2,900 kg	排気量 7,540 cc	車検期限 令和7年10月01日
上物 2021/9 パブコ リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック5対				

シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 220-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ, キセノンライト, DPF, EZGO, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB)

外寸(長さ) 8,600 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,530 mm
内寸(長さ) 6,200 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 2400mm リア門2300 mm

タイヤ状態(分山)																
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
フロント 225/80R17.5	リア //															

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 良好



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態

