

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02298	車名 UD	形状 アルミブロック ワイド 増トン 2デフ		
初年度 平成28年11月	型式 QDG-PW39L	車体番号 JNCL0F1D5HU013553		
乗員 2人	走行距離 333,510 km	最大積載量 11,800 kg	排気量 7,010 cc	車検期限 抹消
上物 ヤマダボデー 山田ボディー 造りボデー 鳥居縞アルミ 床鉄板 スタンションホール1つ 蝶番、ロックレバー、サイドバンパー、リアフェンダーステンレス				

シフト F6	原動機 GH7	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 280-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,バックカメラ, アルミホイール, キーレス, リターダ, キセノンライト,EHS, UDPC, スーパーPMクリーナー, デフロック LEDテールランプ


外寸(長さ) 9,100 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 2,980 mm
内寸(長さ) 6,760 mm	内寸(幅) 2,350 mm	内寸(高さ) 左右アオリ700mm リアアオリ600 mm

タイヤ状態(分山)			
8	8		
8	8	8	8
10	10	8	8
スベア	8		

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	有り

フロント 225/70R22.5	リア 245/70R19.5
---------------------	-------------------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・上物フロア擦れ ・アオリ内張り傷凹み ・ボディー各所傷凹み

