

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02384	車名 デュトロ	形状 巻き込みパッカー		
初年度 平成27年10月	型式 TKG-XZU600X	車体番号 XZU600-0010650		
乗員 3人	走行距離 118,898 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2015/9 新明和 GR042-1434W 巻き込み式 4.2立米 低騒音				

シフト FAT	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 136-ps
車体色 薄紫/紺	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ,キーレス,アイドリングストップ,ハロゲンライト,スペアキー,DPR
--

外寸(長さ) 5,200 mm	外寸(幅) 1,850 mm	外寸(高さ) 2,220 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>欠</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	5									2	5	5	5							スペア	欠		
	8	5																							
	2	5	5	5																					
	スペア	欠																							
フロント 205/85R16	リア //																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 錆小	車輛状態 ・押込板凹み ・看板消しP

