

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02524	車名 キャンター	形状 アルミウイング カスタム 高床 ワイド超ロング		
初年度 平成31年03月	型式 2PG-FEC90	車体番号 FEC90-560083		
乗員 3人	走行距離 95,855 km	最大積載量 3,850 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和7年3月26日
上物 2019/3 パブコ リア観音扉 引出しフック6対 ラッシング2段				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 175-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左右			

その他装備	ETC1.0,バックカメラ, キーレス, キセノンライト, ナビ, ドラレコ, EZGO (メッキ)コーナーパネル, Fバンパー
-------	---


外寸(長さ) 8,300 mm	外寸(幅) 2,200 mm	外寸(高さ) 3,290 mm
内寸(長さ) 6,240 mm	内寸(幅) 2,100 mm	内寸(高さ) 2150mm 門口1980 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8					スベア	8		
8	8																
8	8	8	8														
スベア	8																

フロント 225/80R17.5	リア //
---------------------	----------

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	有り

フロントガラス	良好
---------	----



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 タービン~インタークーラーホース部オイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
----------------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷箱Fパネル凹み ・内板割れ
--------------	----------------------------

