

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02519	車名 レンジャー	形状 3転ダンブ		
初年度 平成25年11月	型式 TKG-FC9JCAP	車体番号 FC9JCA-15843		
乗員 3人	走行距離 62,661 km	最大積載量 3,250 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2013/10 新明和 DT4-10SY 3方開				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,スベアキー, ハロゲンライト,DPR
------------------------------------


外寸(長さ) 5,500 mm	外寸(幅) 2,200 mm	外寸(高さ) 2,460 mm
内寸(長さ) 3,400 mm	内寸(幅) 2,070 mm	内寸(高さ) 300 mm

タイヤ状態(分山)			
10	10		
10	10	10	10
スベア	10		

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> <li>床波、横根太曲り</li> <li>幌シート破れ、補修跡</li> <li>電格ミラー動作不良</li> <li>ロックピン欠</li> <li>上物作動油オイル滲み</li> <li>外装仕上げ済</li> </ul>

