

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02493	車名 エルフ	形状 アームロール		
初年度 平成25年11月	型式 TKG-NKR85AN	車体番号 NKR85-7033496		
乗員 3人	走行距離 426,083 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2013/10 新明和 CCA22-12 ツインホイスト キャブバックステップ				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ, キーレス, アイドリングストップ, ハロゲンライト, ASR, スペアキー, DPD, HSA
--


外寸(長さ) 4,350 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,980 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
10	10		
10	2	10	10
スペア	要交換		

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有り

フロント 195/85R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 ロッカーカバー、オイルパンオイル漏れ	ミッション、デフ状態 良好
------------------------------	------------------

フレーム状態 フレーム所々付着物、錆小	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> <li>・キャブバックパネル傷凹み</li> <li>・右サブフレーム上面凹み</li> <li>・左ウインカーレンズズレ</li> <li>・右テールランプレンズ割れ</li> </ul>
------------------------	--

