

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02495	車名 コンドル	形状 プレスパッカー ベッドレス		
初年度 平成25年03月	型式 TKG-LK38N	車体番号 LK38N-10032		
乗員 2人	走行距離 366,553 km	最大積載量 3,850 kg	排気量 4,670 cc	車検期限 抹消
上物 2013/2 新明和 GT106-5733 プレス式 10.2立米 汚水タンク 連続スイッチ				

シフト F6	原動機 GH5	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 215-ps
車体色 緑	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ,キーレス,ハロゲンライト,スベアキー,EHS,UDPC,スーパーPMクリーナー,ドラレコ(SDカードなし)
--

外寸(長さ) 7,230 mm	外寸(幅) 2,210 mm	外寸(高さ) 2,770 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	5									5	5	5	5						スベア	2			
	5	5																							
	5	5	5	5																					
スベア	2																								
フロント 245/70R19.5	リア //																								

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 5速ギア鳴り
フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・ホッパー裏当板補修 ・汚水タンク当板補修、凹み ・左サブフレーム亀裂 ・ホッパー内左右凹み、当板補修 ・床当板補修 ・プレス板凹み ・PTOオイル滲み、漏れ

