

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|   |                    |                               |                 |            |
|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-02481                             | 車名<br>コンドル         | 形状<br>アルミウイング ワイド リアエアサス ベッド付 |                 |            |
| 初年度<br>平成30年10月                             | 型式<br>2RG-BRR90T2  | 車体番号<br>BRR90-7000677         |                 |            |
| 乗員<br>2人                                    | 走行距離<br>403,091 km | 最大積載量<br>2,800 kg             | 排気量<br>5,190 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2018/9 日本フルハーフ リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック5対 |                    |                               |                 |            |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機<br>4HK1 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>210-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |

その他装備  
ETC2.0,バックカメラ,キーレス,アイドリングストップ,キセノンライト,エアサスコントローラー,スペアキー,EHS, UDPC, スーパーPMクリーナー  
(メッキ)ミラー、ドアウインカー、Fバンパー、コーナー


|                    |                   |                             |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 外寸(長さ)<br>8,610 mm | 外寸(幅)<br>2,490 mm | 外寸(高さ)<br>3,470 mm          |
| 内寸(長さ)<br>6,200 mm | 内寸(幅)<br>2,400 mm | 内寸(高さ)<br>2400mm リア門2300 mm |

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| タイヤ状態(分山)                |                          |                          |                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| スベア                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| フロント<br>225/80R17.5 | リア<br>〃 |
|---------------------|---------|

|                  |
|------------------|
| キャブ内部<br>汚れ<br>小 |
| シート破れ<br>無し      |

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|



|              |   |
|--------------|---|
| 修復歴<br>無し    | 修復箇所  |
| エンジン状態<br>良好 | ミッション、デフ状態<br>良好                              |
| フレーム状態<br>良好 | 車輛状態<br>・左リア支柱凹み小<br>・アオリ内張り傷凹み<br>・左Fフェンダー割れ |

**GROOWAVE**  
Truck dealer