

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02226	車名 ファイター	形状 シャーシ ワイド 増トン ベッド付 リアエアサス 7.2mベース		
初年度 平成26年07月	型式 QKG-FK65FZ	車体番号 FK65FZ-583246		
乗員 2人	走行距離 293,905 km	最大積載量 (7200) kg	排気量 7,540 cc	車検期限 抹消
上物 冷専キット付				

シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 270-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ, アルミホイール, リターダ, キセノンライト, エアサスコントローラー
--


外寸(長さ) 9,270 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,410 mm
内寸(長さ) 6,740 mm	内寸(幅) 2,260 mm	内寸(高さ) 2,070 mm

タイヤ状態(分山)																
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">5</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8					スベア	5		
8	8															
8	8	8	8													
スベア	5															

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 265/70R19.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 エンジンブレ小	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・左テールランプ不灯 ・右テールランプレンズ割れ ・エアサスコントローラーボタン一部欠

