

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| 管理No G-02322 | 車名 エルフ | 形状 2.6t吊4段クレーン 木平 標準ロング 高床 | | |
| 初年度 令和元年09月 | 型式 2RG-NMR88R | 車体番号 NMR88-7000567 | | |
| 乗員 3人 | 走行距離 52,881 km | 最大積載量 3,000 kg | 排気量 2,990 cc | 車検期限 令和7年09月27日 |
| 上物 2019/7 ユニック URG264 フックイン ラジコン 未使用ボディ 3方開 | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト F6 | 原動機 4JZ1 | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 150-ps |
| 車体色 白 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |
| ABS 有 | 電動ミラー 左 | | | |

その他装備
ETC1.0,キーレス, アイドリングストップ, ハロゲンライト,DPD, HSA, LDWS, IESC, プリクラッシュブレーキ (PCB)


| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ) 6,090 mm | 外寸(幅) 1,890 mm | 外寸(高さ) 2,650 mm |
| 内寸(長さ) 3,550 mm | 内寸(幅) 1,780 mm | 内寸(高さ) 380 mm |

| | | | |
|-----------|----|----|----|
| タイヤ状態(分山) | | | |
| | 8 | 8 | |
| | | | |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | |
| スベア | 10 | | |

| | |
|-------|----|
| キャブ内部 | |
| 汚れ | 中 |
| シート破れ | 無し |

| | |
|---------------------|---------|
| フロント 205/80R17.5 | リア 〃 |
|---------------------|---------|

| |
|-----------------|
| フロントガラス 飛び石有 |
|-----------------|



| | |
|--------------|---|
| 修復歴 無し | 修復箇所 |
| エンジン状態 良好 | ミッション、デフ状態 良好 |
| フレーム状態 良好 | 車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・クレーンブーム下面凹み ・クレーン付ワイヤーキンク ・クレーン音出ない、スピーカー不良 ・ボディー自社載せ替え |

