

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02629	車名 キャンター	形状 巻込みパッカー		
初年度 平成29年10月	型式 TPG-FEA50	車体番号 FEA50-553196		
乗員 3人	走行距離 85,850 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2017/9 新明和 GR052-1434 巻込み式 5.1立米 汚水タンク 連続スイッチ				

シフト デュオニック	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白/青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ, キーレス, スペアキー, ハロゲンライト, DPF, EZGO
--


外寸(長さ) 5,220 mm	外寸(幅) 1,880 mm	外寸(高さ) 2,330 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 205/85R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 噴射ポンプ廻りオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷箱内Fパネルパッチ当て補修
--------------	-------------------------

