

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02537	車名 キャンター	形状 木平 標準ロング 高床		
初年度 平成29年02月	型式 TPG-FEA50	車体番号 FEA50-551946		
乗員 3人	走行距離 64,750 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 3方開				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 ゴールド	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	ETC1.0,キーレス, ハロゲンライト, スペアキー, DPF, EZGO (メッキ)Fバンパー, コーナー, ミラー, ホイールカバー
-------	--


外寸(長さ) 5,990 mm	外寸(幅) 1,930 mm	外寸(高さ) 2,350 mm
内寸(長さ) 4,360 mm	内寸(幅) 1,800 mm	内寸(高さ) 350 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8					スペア	10		
8	8																
8	8	8	8														
スペア	10																

フロント 195/85R16	リア //
-------------------	----------

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 噴射ポンプ廻りオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・アオリ内板、床一部割れ穴小 ・キャブバックパネル傷凹み ・ボディー各所傷凹み
--------------	--

