

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02606	車名 フォワード	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成26年11月	型式 TKG-FRR90S1	車体番号 FRR90-7069281		
乗員 3人	走行距離 26,443 km	最大積載量 2,650 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2014/10 ユニック URU344 フックイン ラジコン 3方開 丸かんフック3対 ロープ穴3対				

シフト スーマーFX	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,アイドリングストップ,キセノンライト,DPD, HSA
---


外寸(長さ) 8,170 mm	外寸(幅) 2,260 mm	外寸(高さ) 3,000 mm
内寸(長さ) 5,420 mm	内寸(幅) 2,160 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	2									8	8	8	8							スベア	10		
	5	2																							
	8	8	8	8																					
	スベア	10																							

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 225/90R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	<b>車輛状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・キャブバックパネル傷凹み</li> <li>・ボディー各所傷凹み</li> <li>・床補修跡</li> <li>・クレーンワイヤーキンク</li> <li>・リアフェンダー凹み</li> </ul>
--------------	--

