

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02682	車名 レンジャー	形状 木平		
初年度 平成24年06月	型式 TKG-FC9JKAP	車体番号 FC9JKA-11112		
乗員 3人	走行距離 105,899 km	最大積載量 4,050 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 ロープ穴4対				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト,DPR

外寸(長さ) 8,160 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 2,440 mm
内寸(長さ) 6,220 mm	内寸(幅) 2,140 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8								8	8	8	8							スベア	10			
	8	8																							
8	8	8	8																						
スベア	10																								
フロント 225/80R17.5	リア 〃																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 所々錆小	車輛状態 ・キャブバックパネル傷 ・アオリ内板割れ ・ボデー各所傷凹み、タッチペン

