

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02530	車名 フォワード	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成26年11月	型式 TKG-FRR90S2	車体番号 FRR90-7069236		
乗員 2人	走行距離 72,027 km	最大積載量 2,700 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2014/10 タダノ ZE364HR フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 3方開 丸かんフック4対 精工ラック スタンションホール2対				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	アイドリングストップ, キセノンライト, DPD, HSA (メッキ)コーナー、Fバンパー、グリル、ミラー
-------	--

外寸(長さ) 8,180 mm	外寸(幅) 2,260 mm	外寸(高さ) 3,040 mm
内寸(長さ) 5,400 mm	内寸(幅) 2,160 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8					スベア	10		
8	8																
8	8	8	8														
スベア	10																
フロント 225/90R17.5	リア //																

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 各所錆小	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・ヘッダーパネル曲り ・床板補修跡 ・クレーン操作パネル割れ穴 ・リアフェンダー凹み ・ボディー仕上げ済

