

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02613	車名 デュトロ	形状 ローダーダンプ 3t4ナンバー		
初年度 平成23年09月	型式 SKG-XZU620T	車体番号 XZU620-0001050		
乗員 3人	走行距離 98,828 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2011/8 新明和 SD2-31 3方開				

シフト F5	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 136-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 スペアキー, ハロゲンライト, DPR


外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,990 mm
内寸(長さ) 3,060 mm	内寸(幅) 1,600 mm	内寸(高さ) 370 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8									5	5	5	5							スペア	10		
	8	8																							
	5	5	5	5																					
	スペア	10																							

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロント 195/85R16	リア //
-------------------	----------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ ボディー各所傷凹み ・ 右フリアピラーペイント、凹み ・ 床波 ・ フロア先歪み
--------------	--

