

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02650	車名 エルフ	形状 2台積みキャリアカー		
初年度 平成27年07月	型式 TPG-NPR85YN	車体番号 NPR85Y-700882		
乗員 3人	走行距離 386,344 km	最大積載量 3,450 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和7年07月21日
上物 2015/6 ユニック UC-21W ネオW ラジコン ウインチ 自動歩み				

シフト スーマー	原動機 4J1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	ETC2.0,バックカメラ,キーレス,鍵札,アイドリングストップ,ASR,ナビ,DPD (メッキ)Fバンパー、ミラー、一部足掛けステップ
-------	---

外寸(長さ) 7,640 mm	外寸(幅) 2,260 mm	外寸(高さ) 2,940 mm
内寸(長さ) 5,630 mm	内寸(幅) 2,170 mm	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
スベア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
フロント 225/80R17.5	リア 〃																				

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所	
無し		
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好	車輛状態 ・上物各所傷、錆浮き	

