

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 管理No G-02652 | 車名 ファイター | 形状 ダンプ 増トン ベッド付 | | |
| 初年度 平成30年07月 | 型式 2KG-FK62FZ | 車体番号 FK62FZ-600267 | | |
| 乗員 2人 | 走行距離 176,410 km | 最大積載量 7,000 kg | 排気量 7,540 cc | 車検期限 令和7年07月26日 |
| 上物 2018/3 新明和 DR7-01S 電動コボレーン | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト F6 | 原動機 6M60 | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 240-ps |
| 車体色 白 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |
| ABS 有 | 電動ミラー 左 | | | |

| | |
|-------|---|
| その他装備 | ETC1.0,キセノンライト,EZGO (メッキ) ミラー、コーナーパネル、グリル、バンパー |
|-------|---|


| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ) 6,030 mm | 外寸(幅) 2,300 mm | 外寸(高さ) 3,000 mm |
| 内寸(長さ) 3,500 mm | 内寸(幅) 2,070 mm | 内寸(高さ) 590 mm |

| | | | | |
|-----------|-----|---|---|---|
| タイヤ状態(分山) | 5 | 5 | | |
| | | | | |
| | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | | | |
| | スベア | 5 | | |

| | |
|---------------------|----------|
| フロント 265/70R19.5 | リア // |
|---------------------|----------|

| | |
|-------|----|
| キャブ内部 | |
| 汚れ | 中 |
| シート破れ | 有り |

| | |
|---------|----|
| フロントガラス | 良好 |
|---------|----|



| | |
|-----|------|
| 修復歴 | 修復箇所 |
| 無し | |

| | |
|--------------|------------------|
| エンジン状態 良好 | ミッション、デフ状態 良好 |
|--------------|------------------|

| | |
|----------------------|--------------------|
| フレーム状態 右Cフレーム下面歪み | 車輛状態 ・ボディー各所傷凹み |
|----------------------|--------------------|

