

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02564	車名 フォワード	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成22年12月	型式 PKG-FRR90S2	車体番号 FRR90-7023129		
乗員 3人	走行距離 105,952 km	最大積載量 2,650 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2010/11 ユニック URU344 フックイン ラジコン 3方開 ロープ穴4対 精工ラック				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, キセノンライト,DPD, HSA


外寸(長さ) 8,170 mm	外寸(幅) 2,250 mm	外寸(高さ) 2,990 mm
内寸(長さ) 5,500 mm	内寸(幅) 2,170 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8		5								8	8	8	8							スペア	8		
	8		5																						
	8	8	8	8																					
	スペア	8																							

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	有り

フロント 225/90R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 所々錆小	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・キャブバックパネル傷 ・クレーンワイヤーキンク ・床補修跡、一部割れ ・ブーム取付ピン補修跡、ステー凹み ・キーレス不良 ・ボディー仕上げ済
----------------	--

