

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02577	車名 エルフ	形状 ローダーダンプ 3t4ナンバー		
初年度 平成29年09月	型式 TPG-NKR85AN	車体番号 NKR85-706536		
乗員 3人	走行距離 178,282 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和7年09月12日
上物 2017/8 花見台 3方開				

シフト スーマーEX	原動機 4J11	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC2.0,キーレス, ハロゲンライト, ASR, スペアキー


外寸(長さ) 4,680 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,970 mm
内寸(長さ) 3,060 mm	内寸(幅) 1,600 mm	内寸(高さ) 370 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	5									8	8	8	8							スペア	5		
	5	5																							
	8	8	8	8																					
	スペア	5																							

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロント 205/75R16	リア //
-------------------	----------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 インジェクターオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・左側リアアオリロックレバー破損 ・リアジャッキフロート曲り ・AC風向調整ツマミ欠
--------------	--

