

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02630	車名 デュトロ	形状 セーフティーローダー		
初年度 平成21年05月	型式 BDG-XZU424M	車体番号 XZU424-1004495		
乗員 3人	走行距離 172,888 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2008/11 新明和 SC2-22B ラジコン ウインチ 丸かんフック6対				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 シルバー	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト,DPR


外寸(長さ) 7,560 mm	外寸(幅) 2,170 mm	外寸(高さ) 2,180 mm
内寸(長さ) 5,730 mm	内寸(幅) 2,050 mm	内寸(高さ) mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	5									2	2	2	2							スベア	2		
	5	5																							
	2	2	2	2																					
	スベア	2																							

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 215/70R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・キャブバックパネル傷凹み、タッチペン ・ボディ各所傷、タッチペン ・ヘッダーパネル凹み ・アクセルワイヤー先部品欠
--------------	--

