

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02541	車名 エルフ	形状 強化ダンプ フルフラットロー 3t4ナンバー		
初年度 平成26年09月	型式 TKG-NKR85AN	車体番号 NKR85-7040662		
乗員 3人	走行距離 90,350 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2014/8 新明和 DR2-0110SY 電動コボレーン				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,キーレス, ハロゲンライト, ASR ,DPD, HSA
--


外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,970 mm
内寸(長さ) 3,050 mm	内寸(幅) 1,600 mm	内寸(高さ) 370 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>要交換</td> <td>要交換</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>□</td> <td>□</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>要交換</td> <td>要交換</td> <td>要交換</td> <td></td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		要交換	要交換				□	□			要交換	要交換	要交換	要交換		□	□	□	□		スベア	10			
	要交換	要交換																							
	□	□																							
要交換	要交換	要交換	要交換																						
□	□	□	□																						
スベア	10																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 205/75R16	リア //
-------------------	----------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 有り	修復箇所 ・左Fピラー凹み修正、ペイント ・左Fピラーインナー凹み
-----------	---

エンジン状態 ロッカーカバーオイル漏れ	ミッション、デフ状態 良好
------------------------	------------------

フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 ・左キャブステップ凹み、修正 ・キャブバックパネル傷 ・コボレーンシート補修跡 ・キーレス不良 ・ボディー仕上げ済
--------------------	---

