

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|
| 管理No G-02645 | 車名 エルフ | 形状 シャーシ ワイドロング | | |
| 初年度 平成30年06月 | 型式 2RG-NPR88YN | 車体番号 NPR88Y-7000064 | | |
| 乗員 2人 | 走行距離 145,618 km | 最大積載量 (3700) kg | 排気量 2,990 cc | 車検期限 抹消 |
| 上物 | | | | |

| | | | | |
|----------------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト スムーサーEX | 原動機 4JZ1 | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 150-ps |
| 車体色 白 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |
| ABS 有 | 電動ミラー 左 | | | |

| |
|---|
| その他装備 バックカメラ, キーレス, アイドリングストップ, ハロゲンライト, ASR |
|---|


| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ) 6,580 mm | 外寸(幅) 2,230 mm | 外寸(高さ) 3,220 mm |
| 内寸(長さ) | 内寸(幅) | 内寸(高さ) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|-----|---|--|--|--|
| タイヤ状態(分山) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | 8 | 8 | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | スベア | 8 | | | |
| | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スベア | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---------|
| フロント 225/80 R17.5 | リア 〃 |
|----------------------|---------|

| |
|-------------|
| キャブ内部 |
| 汚れ 小 |
| シート破れ 有り |

| |
|---------------|
| フロントガラス 良好 |
|---------------|



| | |
|-----------|------|
| 修復歴 無し | 修復箇所 |
|-----------|------|

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| エンジン状態 AdBlueランプ点灯 オイルパンオイル滲み | ミッション、デフ状態 良好 |
|-------------------------------------|------------------|

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| フレーム状態 良好 | 車輛状態 ・左右テールランプ押され ・キャブ看板消しP |
|--------------|-----------------------------------|

