

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02612	車名 フォワード	形状 Lゲートダンプ		
初年度 令和元年09月	型式 2RG-FRR90S1	車体番号 FRR90-7147244		
乗員 3人	走行距離 32,804 km	最大積載量 3,600 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2019/9 新明和 DRF4-0003SY 電動コボレーン				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 キーレス, アイドリングストップ, ハロゲンライト, DPD, HSA
--


外寸(長さ) 5,450 mm	外寸(幅) 2,200 mm	外寸(高さ) 2,470 mm
内寸(長さ) 3,130 mm	内寸(幅) 2,060 mm	内寸(高さ) 340 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		10	10								10	10	10	10							スベア	10			
	10	10																							
10	10	10	10																						
スベア	10																								

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・床波、横根太曲り ・コボレーンシート破れ ・コボレーン枠凹み ・ボディー仕上げ済

