

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02522	車名 デュトロ	形状 巻込みパッカー ディーゼルハイブリッド		
初年度 平成27年11月	型式 TSG-XKU600X	車体番号 XKU600-0001641		
乗員 3人	走行距離 91,637 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2015/9 新明和 GR042-1434W 巻込み式 G-RX 4.2立米 低騒音				

シフト プロシフト	原動機 N04C-H1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 グレー	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備
ETC1.0,バックカメラ,アイドリングストップ,ハロゲンライト,スペアキー,DPR, VSC, ESスタート


外寸(長さ) 5,200 mm	外寸(幅) 1,850 mm	外寸(高さ) 2,210 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	欠	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロント 205/85R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 各所錆小 リアガセット錆穴	車輛状態 ・ホッパー裏錆 ・看板消しP

