

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02611	車名 レンジャー	形状 木平 パワーゲート		
初年度 平成27年02月	型式 TKG-FD7JLAA	車体番号 FD7JLA-16832		
乗員 2人	走行距離 323,262 km	最大積載量 3,300 kg	排気量 6,400 cc	車検期限 抹消
上物 ロープ穴3対 2014/11 新明和 マルチゲート 1t				

シフト F6	原動機 J07E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,キセノンライト,ESスタート
--------------------------------


外寸(長さ) 8,560 mm	外寸(幅) 2,260 mm	外寸(高さ) 2,540 mm
内寸(長さ) 6,200 mm	内寸(幅) 2,140 mm	内寸(高さ) 390 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スベア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	スベア	8		
8	8											
8	8	8	8									
スベア	8											

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 無し

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 錆小	車輛状態 ・床板各所割れ、補修跡 ・ボディ各所傷凹み

