

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02676	車名 デュトロ	形状 木平 10尺 全低床		
初年度 平成29年08月	型式 TKG-XZU605M	車体番号 XZU605-0018375		
乗員 3人	走行距離 29,960 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限
上物 3方開				

シフト F5	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト,DPR, VSC,ドラレコ (SDカード無し)


外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,970 mm
内寸(長さ) 3,110 mm	内寸(幅) 1,610 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スベア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	スベア	10		
8	8											
8	8	8	8									
スベア	10											

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 195/75R15	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好 P塗り	車輛状態 ・左Fビラー凹み小 (ライト取付部、下ヒンジ) ・Rアオリ内板割れ ・キャブバックパネル傷

GROOWAVE

Truck dealer