

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02660	車名 エルフ	形状 高所作業車		
初年度 平成30年11月	型式 TPG-NKR85AN	車体番号 NKR85-7076023		
乗員 3人	走行距離 102,495 km	最大積載量 100 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2018/10 アイチ SH10A 電工仕様 9.9m バケツ200kg アワメーター：4242h				

シフト スーマー	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ, キーレス, スペアキー, ハロゲンライト, ASR, ナビ, ドラレコ, DPD
---


外寸(長さ) 4,940 mm	外寸(幅) 1,730 mm	外寸(高さ) 2,740 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2	2									2	5	5	5							スペア	8		
	2	2																							
	2	5	5	5																					
	スペア	8																							

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロント 205/85R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス ガラス右割れ3cm
----------------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 オイルパンオイルしみ	ミッション、デフ状態 パワステギアボックスオイル漏れ
----------------------	-------------------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ブーム先カバー1部欠 ・アースリール切れ ・上物カバー1部割れ小
--------------	---

**GROOWAVE**  
Truck dealer