

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02589	車名 ファイター	形状 低温冷凍車 パワーゲート		
初年度 令和元年12月	型式 2PG-FK62N	車体番号 FK62N-605017		
乗員 2人	走行距離 310,172 km	最大積載量 2,950 kg	排気量 3,900 cc	車検期限 抹消
上物 2019/10 菱重 TDJS40A-L2 -30°C設定 エバハウス 2019/11 日本フルハーフ 左サイドドア リア観音扉 ラッシング2段 床織 断熱50mm 2019/8 新明和 格納ゲート 1t				

シフト F6	原動機 4V20	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 170-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ,アルミホイール,キーレス,アイドリングストップ,キセノンライト,DPF,LDWS,アクティブブレーキアシスト (AMB),ドラレコ
--

外寸(長さ) 8,590 mm	外寸(幅) 2,350 mm	外寸(高さ) 3,320 mm
内寸(長さ) 6,180 mm	内寸(幅) 2,160 mm	内寸(高さ) 2,100 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>要交換</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>欠</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2	2			2	2	要交換	5					スペア	欠		
2	2																
2	2	要交換	5														
スペア	欠																
フロント 225/80R17.5	リア //																

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷箱内パネル傷凹み ・PGラジコン不良 ・キーレス不良  R5.11.6 254,691km時ディーラーにて 新品エンジンASSY交換 (記録簿有り)

