

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02572	車名 エルフ	形状 2.6t吊3段クレーン 木平 標準ロング 高床		
初年度 平成26年08月	型式 TKG-NKR85AR	車体番号 NKR85-7039416		
乗員 3人	走行距離 33,118 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2014/7 ユニック URU263N フックイン ラジコン 3方開 ロープ穴3対 床フック3対				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト, ASR,HSA


外寸(長さ) 5,980 mm	外寸(幅) 1,890 mm	外寸(高さ) 2,530 mm
内寸(長さ) 3,670 mm	内寸(幅) 1,800 mm	内寸(高さ) 360 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スベア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	スベア	10		
8	8											
8	8	8	8									
スベア	10											

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 205/85R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 左Fフレームフック部歪み 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	<ul style="list-style-type: none"> ・床板割れ ・右アウトリガーワンタッチレバー固着 ・ボディー各所凹み ・ボディー仕上げ済
--	---

