

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02643	車名 ファイター	形状 2.9t吊4段クレーン 増トン アルミブロック ベッド付		
初年度 令和3年06月	型式 2KG-FK62FZ	車体番号 FK62FZ-606526		
乗員 2人	走行距離 152,942 km	最大積載量 7,800 kg	排気量 7,540 cc	車検期限 令和7年6月29日
上物 2021/5 ユニック URG374 フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 3方開 丸かんフック7対 スタンション穴5個 床鉄 アオリ上部縞アルミ 精工ラック				

シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	ETC2.0,キーレス,スベアキー,DPF,LDWS (メッキ)Fバンパー,グリル,コーナー,ミラー
-------	---


外寸(長さ) 9,400 mm	外寸(幅) 2,290 mm	外寸(高さ) 3,000 mm
内寸(長さ) 5,500 mm	内寸(幅) 2,180 mm	内寸(高さ) 左右アオリ500mm リアアオリ400 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>要交換</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	10	10							10	10	10	10					スベア	要交換		
10	10																				
10	10	10	10																		
スベア	要交換																				

フロント 265/70R19.5	リア 〃
---------------------	---------

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	有り

フロントガラス	飛び石有 Fガラス割れ2mm(右)
---------	-------------------



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・アオリ内張り傷凹み、一部切れ穴 ・クレーンワイヤーキンク
--------------	--

GROOWAVE
Truck dealer