

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|   |                    |                               |                 |            |
|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-02624   | 車名<br>レンジャー        | 形状<br>アルミブロック ワイド ベッド付 リアエアサス |                 |            |
| 初年度<br>令和2年09月  | 型式<br>2KG-FD2ABG   | 車体番号<br>FD2AB-119302          |                 |            |
| 乗員<br>2人  | 走行距離<br>433,266 km | 最大積載量<br>3,000 kg             | 排気量<br>5,120 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2020/9 相模ボデー 造りボデー 3方開 引出しフック10対<br>センターフック1ヶ センタースタション1ヶ 鳥居縞アルミ 縦、横根太アルミ |                    |                               |                 |            |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機<br>A05C | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>210-ps |
| 車体色<br>黄色 | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |


その他装備  
ETC2.0,バックカメラ,アルミホイール,アイドリングストップ,LEDヘッドライト,エアサスコントローラー,ナビ,VSC,ESスタート,  
車線逸脱警報,ブリクラッシュセーフティ (PCS) (メッキ)ミラー,ミラーステア,グリル,バンパー,コーナーパネル,ドアモール,Sパネル,Sバンパー

|                    |                   |                           |
|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 外寸(長さ)<br>8,990 mm | 外寸(幅)<br>2,490 mm | 外寸(高さ)<br>2,720 mm        |
| 内寸(長さ)<br>6,700 mm | 内寸(幅)<br>2,350 mm | 内寸(高さ)<br>サイド480 リア380 mm |

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| タイヤ状態(分山)                |                          |                          |                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| スペア                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| フロント<br>225/90R17.5      | リア<br>//                 |                          |                          |

|       |    |
|-------|----|
| キャブ内部 |    |
| 汚れ    | 小  |
| シート破れ | 無し |

|         |     |
|---------|-----|
| フロントガラス | 要交換 |
|---------|-----|



|               |  |
|---------------|--|
| 修復歴<br>無し     | 修復箇所   |
| エンジン状態<br>良好  | ミッション、デフ状態<br>良好   |
| フレーム状態<br>内側錆 | 車輛状態<br>・左右アオリ内側凹み<br>・ボンネットストッパー曲り<br>・ボディー枠各所錆浮き<br>・ボディー各所傷凹み、看板跡 |

