

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02644	車名 デュトロ	形状 木平 パワーゲート ワイドロング 全低床		
初年度 平成23年10月	型式 SKG-XZC710M	車体番号 XZC710-0001001		
乗員 3人	走行距離 66,830 km	最大積載量 1,800 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 ロープホール4対 2011/9 極東開発 垂直ゲート 800kg				

シフト F5	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 136-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 無			

その他装備 ETC1.0,スペアキー, ハロゲンライト,DPR


外寸(長さ) 6,240 mm	外寸(幅) 2,200 mm	外寸(高さ) 2,250 mm
内寸(長さ) 4,350 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	10	10			10	10	10	10	スペア	10		
10	10											
10	10	10	10									
スペア	10											

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 205/70R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・キャブバックパネル傷凹み ・アオリ内張り割れ穴、浮き ・床一部角割れ ・ボディー各所傷凹み
--------------	---

