

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02604	車名 レンジャー	形状 ダンプ		
初年度 平成26年01月	型式 TKG-FC9JCAP	車体番号 FC9JCA-17062		
乗員 3人	走行距離 51,515 km	最大積載量 3,800 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2013/11 極東開発 DD04-35 3方開				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ハロゲンライト,DPR, ESスタート


外寸(長さ) 5,370 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 2,480 mm
内寸(長さ) 3,410 mm	内寸(幅) 2,070 mm	内寸(高さ) 340 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>要交換</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	5									2	2	2	2							スベア	要交換		
	5	5																							
	2	2	2	2																					
	スベア	要交換																							

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 リアNO1クロスメンバー凹み	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・キャブバックパネル傷 ・プロテクター錆穴 ・床波、横根太曲り ・幌シート破れ ・エアコン風切替えノブ不良 ・ボディー仕上げ済
--------------------------	--

